

**Последовательность действий при необходимости
формирования запроса о восстановлении кода
активации аудиосистемы**

I. Автомобили с ЛЕВЫМ расположением рулевого колеса (аудиосистемы: Pioneer, Panasonic, Alpine, Clarion)

1. Убедитесь, что аудиосистема заблокировалась и требуется ввод кода разблокировки.
 - После включения аудиосистемы на дисплее отображается запрос на ввод кода «ENTER CODE»
2. Нажмите и удерживайте кнопку включения аудиосистемы в течении 5-ти секунд. Если аудиосистема остаётся заблокированной, перейдите к п.3
3. Подготовьте блокнот и ручку для записи/телефон для фотофиксации информации с экрана:
 - Выключите аудиосистему кнопкой выключения.
 - Нажмите ОДНОВРЕМЕННО кнопки памяти радиостанций «1» и «6».
 - НЕ ОТПУСКАЯ нажатые кнопки «1» и «6» нажмите кнопку включения аудиосистемы.
 - На дисплее появится 8-мизначный внутренний серийный номер аудиосистемы. Номер необходимо записать/сфотографировать для дальнейшего использования в форме запроса восстановления кода активации аудиосистемы.

Если внутренний серийный номер не появился (на экране появляется информация о некорректных попытках ввода кода), обесточьте аудиосистему сняв клеммы с АКБ на 2-3 секунды и повторите действия п.3

Если внутренний серийный номер появился, перейти к п.5.
4. Подготовьте СТС для возможности внесения VIN Вашего автотранспортного средства в форму запроса.
5. Обратитесь к ближайшему дилеру или на сайт http://www.honda.ru/*** , раздел «Платные услуги*» /«Запрос кода разблокировки аудиосистемы» и сформируйте запрос.
6. После получения кода разблокировки, его необходимо ввести в аудиосистему с помощью последовательного нажатия соответствующих кнопок с цифрами памяти радиостанций.
7. После успешной разблокировки аудиосистемы, надежно храните полученный код для возможного последующего использования.

II. Автомобили с ПРАВЫМ расположением рулевого колеса (только мультимедийная система GATHERS)

1. Убедиться, что аудиосистема заблокировалась и требуется ввод кода разблокировки (рис. 1, 1а):
 - После обесточивания, при включении аудиосистемы, на экране появляется надпись о необходимости внесения кода безопасности, предложенного производителем.




Рис. 1





Рис. 1а

2. Нажмите **解除/Check**. На экране появится рамка для внесения кода (рис. 2):



3. В случае отсутствия/не нахождения в машине карточки с 5-тизначным кодом активации системы (рис. 3), обратитесь на сайт http://www.honda.ru/***/ /Раздел «Платные услуги*» /«Запрос кода разблокировки аудиосистемы» и сформируйте запрос.




Рис. 3

4. В запросе, необходимо указать Модель, VIN и предоставить четкую фотографию информационной наклейки с блока системы Gathers (рис.4):
 - Для фотофиксации информационной наклейки необходимо получить доступ к нижней панели блока системы. Для этого может потребоваться демонтировать панели салона и корпус блока аудиосистемы для демонтажа которой рекомендуем обращаться к опытным механикам.



Рис. 4

5. После получения кода разблокировки, его необходимо ввести в аудиосистему с помощью последовательного нажатия соответствующих кнопок с цифрами памяти радиостанций.

II. Автомобили с ПРАВЫМ расположением рулевого колеса (только мультимедийная система GATHERS). Продолжение.

ВНИМАНИЕ: Возможная ошибка ввода/неисправность системы

6. Если, после ввода кода появляется надпись **しばらく入力できません** - невозможно подтвердить код некоторое время, нужно выключить магнитолу (в некоторых случаях может потребоваться полностью обесточить систему, сняв клеммы с АКБ) и, затем, заново включить, оставив магнитолу включенной на 30-40 минут пока не снимется блокировка. Как только исчезнет надпись, экран готов к повторному вводу кода. Данная надпись, как правило, появляется если были попытки внесения некорректного кода (рис. 5, 5a)



7. В случае, если система не активируется, значит, она неисправна. Устранение внутренней неисправности на базе АСТО официального дилера, к сожалению, невозможно. Поставка системы Gather производимой для внутреннего, японского рынка не производится.